

Deklaracja dostępności architektonicznej budynku Biura Powiatowego ARiMR w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 140A, 63-800 Gostyń

W budynku mieszczą się biura:

Kierownika i Naczelnika BP

Wydział WDSŚPB i IRZ oraz Kancelaria oraz POK

Biuro ARiMR mieści się na wysokim parterze oraz piętrze.

Dojście do budynku

Dojście piesze od ul. Wrocławskiej



Dojście od strony firmy „Polmozbyt” – Okręgowa stacja kontroli pojazdów.



Na trasie dojść do wejść do budynku występują stopnie prowadzące ku drzwiom.



Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać z linii komunikacji miejskiej, którego przystanek znajduje się ok 300m na ul. Wrocławskiej.

Miejsca parkingowe

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się przy Biurze Powiatowym od strony ulicy Wrocławskiej. Miejsce parkingowe przewidziane jest na około 20 aut osobowych.

Wejścia do budynku

Wejścia do budynku na poziomie pół piętra ze schodami, jest jedno wejście od strony ul. Wrocławskiej, budynek nie posiada podjazdu dla niepełnosprawnych.

Obsługa interesantów

Obsługa interesantów odbywa się w Punkcie Obsługi Klienta przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na powierzchni ARiMR,

zlokalizowanej na parterze. W celu załatwienia sprawy w budynku, nie ma potrzeby wchodzenia interesantów na pozostały teren pomieszczeń biurowych.

Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

- Dorota Janowska – Klepacka, tel. 65 526 37 42, e-mail: Dorota.Janowska-Klepacka@arimr.gov.pl
- Ewelina Gross, tel. 65 526 37 43, e-mail: Ewelina.Gross@arimr.gov.pl

Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR.

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:

- swoje imię, nazwisko oraz w przypadku posiadania nr ewidencji producentów,
- swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej ARiMR.
- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji,

Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi. Jej sprawy poprzez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu ARiMR lub/i;
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i;
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR.

Pętla indukcyjna

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w Sali obsługi klienta.

Toalety

Budynek nie posiada toalety dla niepełnosprawnych, w POK jest toaleta dla klienta.

Sale konferencyjne

Brak

Ewakuacja

Ewakuacja z parteru oraz z piętra budynku odbywa się przez POK.

Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez możliwości wizualizacją oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).