

Deklaracja dostępności architektonicznej budynku Biura Powiatowego ARiMR w Śremie przy ul. Gostyńskiej 1, 63-100 Śrem

W budynku mieszczą się biura:

Punkt Obsługi Klienta, Biuro IRZ, Biura WDSPB

Dojście do budynku

Dojście piesze od ul. Gostyńskiej, Wiosny Ludów.

Przeście dla pieszych przy ul. Gostyńskiej posiada sygnalizację świetlną i dźwiękową. Na trasie dojść do wejścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. kosze na śmieci, gazony z kwiatami.

Przeście dla pieszych przy ul. Wiosny Ludów nie posiada sygnalizacji świetlnej. Na trasie dojść do wejścia do budynku znajdują się skrzynki energetyczne.

Dojazd do budynku

Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać autobusów Komunikacji Miejskiej w Śremie.

Miejsca parkingowe

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się przed budynkiem. Brak jest wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku



Do biura prowadzi jedno wejście, aby z niego skorzystać trzeba pokonać dwa stopnie. Drzwi otwierane mechanicznie.

Obsługa interesantów

Obsługa interesantów odbywa się na parterze, w celu załatwienia sprawy nie ma potrzeby wchodzenia interesantów na pozostałe piętra (części biurowe budynku).

W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

- Hanna Kaźmierczak, tel. 61 821 37 47,
e-mail: Hanna.Kazmierczak@arimr.gov.pl
- Magdalena Ziętarska, tel. 61 281 06 42,
e-mail: Magdalena.Zietarska@arimr.gov.pl

Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR.

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:

- swoje imię, nazwisko oraz w przypadku posiadania nr ewidencji producentów,
- swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej ARiMR.
- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji,

Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi Jej sprawy poprzez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu ARiMR lub/i;
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i;
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR.

Pętla indukcyjna

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku.

Toalety

Toaleta znajduje się na półpiętrze budynku, wejście po naciśnięciu klamki, dojście po schodach.

Sal konferencyjne

W budynku nie ma sal konferencyjnych.

Ewakuacja

Ewakuacja z parteru budynku odbywa się przez przedsionek. Budynek nie jest wyposażony w system alarmu pożarowego.