

Deklaracja dostępności architektonicznej budynku Biura Powiatowego ARiMR przy ul. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój

Biuro Powiatowe ARiMR w Busku-Zdroju mieści się w budynku internatu Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych przy Al. Mickiewicza 27. Budynek znajduje się w centrum miasta i jest własnością Powiatu Buskiego.

Biura ARiMR zajmują część parteru budynku oraz na poziomie -1 znajduje się składnica akt.

W budynku mieszczą się:

Wydział Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich, Wydział Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, Punkt Obsługi Klienta, magazyny podręczne i składnica akt, kierownictwo Biura Powiatowego.

Dojście do budynku

Dojście piesze od ul. Armii Krajowej, ul. Spacerowej i od Alei Mickiewicza.

Przeście dla pieszych przy ul. Armii Krajowej nie posiada sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Na trasie dojść do wejścia do budynku występują niewielkie przeszkody – nierówna nawierzchnia drogi wewnętrznej.

Przeście dla pieszych przy ul. Spacerowej nie posiada sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Na trasie dojść do wejścia do budynku występują niewielkie przeszkody – nierówne płytki chodnikowe.

Na trasie dojść od Alei Mickiewicza do wejścia występują niewielkie przeszkody – nierówne płytki chodnikowe.

Dojazd do budynku

Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać z prywatnych przewoźników BUS oraz PKS.

Prywatni przewoźnicy Bus oraz PKS


Przystanek dla wysiadających na ulicy Poprzecznej, przystanek w odległości ok. 1000 m.

Miejski Dworzec Autobusowy na ulicy Ludwika Waryńskiego 29 w odległości ok. 1600 m.

Miejsca parkingowe

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na parkingu zewnętrznym wzdłuż ulic Spacerowej i Armii Krajowej (wjazd bezpłatny całodobowo, wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami).

Wejście do budynku



Wejście od ul. Armii Krajowej

Przed wejściem do budynku są dwustronne schody z poręczą po jednej stronie. Brak podjazdu dla wózków.

Otwarcie uchylnych jednoskrzydłowych drzwi o szerokości 90 cm nie wymaga wysiłku. Z wiatrołapu na poziom wejścia na POK oraz na strefę administracyjną prowadzi klatka schodowa bez podjazdu.

Drugie wejście do budynku jest wyjściem ewakuacyjnym niedostępnym dla beneficjentów.

Obsługa beneficjentów

Obsługa beneficjentów odbywa się na Punkcie Obsługi Klienta oraz przy stanowiskach pracy pracowników ds. rejestracji zwierząt. Znajdują się one na parterze na prawo od klatki schodowej.

Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

- Adrianna Kikiela, tel. 41 385 42 69, e-mail: Adrianna.Kikiela@arimr.gov.pl
- Michał Kumoń, tel. 41 385 42-65, e-mail: Michal.Kumon@arimr.gov.pl

Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR.

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:

- swoje imię, nazwisko oraz w przypadku posiadania nr ewidencji producentów,
- swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej ARiMR.
- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji,

Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi Jej sprawy poprzez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu ARiMR lub/i;
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i;
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR.

Pętla indukcyjna

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku.

Toalety

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku, dojście ciągiem komunikacyjnym o odpowiedniej szerokości, jednak brak jest podjazdu dla wózków na schodach, które trzeba pokonać, by dostać się do toalet.

Salę konferencyjne

Brak.

Ewakuacja

Ewakuacja z parteru budynku dla beneficjentów ARiMR odbywa się przez klatkę schodową i wyjście główne.

Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji oraz możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).